

Vassouras

Mendes

Monte Azul do Tinguá

Sacra Família do Tinguá

Eng. Paulo de Frontin




Miguel Pereira

Paracambi

**Legenda**

- Pontos de risco, DRM-RJ
- × Cota altimétrica
- Distritos
- Sede municipal
- Vias principais
- Limite do município de Engenheiro Paulo de Frontin
- Sistema viário
- Hidrografia



| Hierarquia | Setor     | Bairro              | Coord. E | Coord. N | Casas sob risco | Pessoas sob risco |
|------------|-----------|---------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| 1          | EPF-BJ-10 | Morro do Sossego    | 636755   | 7506073  | 1               | 6                 |
| 2          | EPF-BJ-09 | Distrito Morro Azul | 645721   | 7513027  | 5               | 3                 |
| 3          | EPF-BJ-07 | Barreira            | 636278   | 7506581  | 1               | 0                 |
| 4          | EPF-BJ-06 | Jardim Novo Rodeio  | 635373   | 7505930  | 7               | 10                |
| 5          | EPF-BJ-08 | Jardim Novo Rodeio  | 635294   | 7506082  | 2               | 8                 |
| 6          | EPF-BJ-02 | Borracha            | 636053   | 7507511  | 1               | 3                 |
| TOTAL      |           |                     |          |          | 17              | 30                |

**CARTA DE RISCO A ESCORREGAMENTOS EM ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE ENG. PAULO DE FRONTIN**

Sistema Geodésico SIRGAS 2000  
Projeção UTM  
Fuso 23

FONTE DOS DADOS  
Ortofotos e base cartográfica: IBGE  
Pontos: Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos do DRM-RJ  
Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

1:25.000

0 200 400 800 1.200 1.600 m  
1 centímetro = 250 metros

Apoio do Fundo de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano da Secretaria de Estado do Ambiente - FECAM/SEA