

Cartografia de Erosão Costeira de São João da Barra - RJ

Tabela representativa dos pontos de erosão costeira no município de São João da Barra- RJ

BAIRRO	LOCALIZAÇÃO DO PONTO	MORADIAS SOB RISCO	PESSOAS EM RISCO	COORD E	COORD N	SITUAÇÃO
Atafona	SJB_DA_01	3	12	291460	7606588	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_DA_02	3	12	291524	7606905	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_DA_03	1	5	291547	7607233	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_DA_04	3	12	291497	7606504	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_DA_05	2	8	291507	7606692	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_DA_06	6	24	291267	7604995	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_DA_07	2	8	291457	7606260	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_LM_01	0	0	291623	7607549	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_LM_02	1	4	291563	7607432	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_LM_03	4	16	291535	7607296	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_LM_04	4	16	291570	7607059	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_LM_05	4	16	291544	7607070	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_LM_06	9	36	291580	7607593	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_LM_08	2	8	291292	7605502	EROSÃO COSTEIRA
Atafona	SJB_LM_07	1	4	291672	7607963	EROSÃO COSTEIRA
	TOTAL	45	181			

Legenda

- Erosão Costeira
- Limite do Município

0 1 2 4 6 8 Km

1:25.000

South America 1969 Zona 24S
Projeção Universal Transversal de Mercato
Coordenadas Métricas
Fontes: Ortofotos - IBGE Projeto RJ 1:25000
Limites Municipais: IBGE 2007

Elaboração		Título		
Thalweg / DRM-RJ		Mapa de Pontos de Erosão Costeira no Município de São João da Barra - RJ		
Projeto		Responsável técnico	Data	Relatório
Cartografia de Risco Iminente a Escorregamentos em Encostas de 18 Municípios de do Norte/Noroeste Fluminense - RJ		Alex Lara	Abr/2012	RL-0486.01-001-DRM-001
		Finalização / Verificação	Escala	Desenho
		Thalweg / Alex	1:25.000	Da - 02

APOIO DO FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - FECAM/SEA