

Mapa de localização dos setores de Risco Iminente a escorregamentos no município de Varre-Sai - RJ



Tabela representativa dos setores de risco iminente a escorregamento no município de Varre-Sai - RJ

HIERARQUIA	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO DO PONTO	MORADIAS SOB RISCO	PESSOAS SOB RISCO	COORD.E	COORD.N
1	Santo Antônio	VS-DA-20 - Rua Hilton Alves Moreira, n 31,35,37,39,41,49,51,53,55, s/n	15	60	201704	7683721
2	Nossa Senhora Aparecida	VS-DA-11 - Rua Projetada (Vila Mariana), s/n	9	36	202072	7683498
3	Nossa Senhora Aparecida	VS-LR-15 - Rua Cabo Jair Moura, s/n	8	32	202114	7683588
4	Centro	VS-LR-11 - Rua José Duarte do Santos , s/n	7	28	201870	7683582
5	São Francisco de Assis	VS-DA-08 - Rua Antônio Fabri s/n	6	28	201036	7683915
6	Centro	VS-LR-07 - Rua Otávio Monerat, próx. Ao n 16 e 20	5	20	201704	7683308
7	Nossa Senhora Aparecida	VS-LR-10 - Rua Otávio Monerat	4	16	201830	7683538
8	Nossa Senhora Aparecida	VS-LR-14 - Rua Alfredo Purificati, s/n	4	16	202073	7683587
9	Parque Confiança	VS-LR-08 - Rua João Ramos Vieira, próx. Ao Brizolão	3	12	201800	7682200
10	Sítio Bela Vista	VS-DA-04 - Estrada do Pirozzi s/n	1	10	200758	7684261
11	Nossa Senhora Aparecida	VS-LR-12 - Rua Alfredo Purificati, s/n	2	8	202036	7683611
12	Nossa Senhora Aparecida	VS-DA-19 - Caminho José Duarte s/n	2	8	202184	7683723
13	Centro	VS-DA-10 - Rua João Ramos Pereira, s/n	2	8	201244	7683359
14	Nossa Senhora Aparecida	VS-DA-14 - Rua José Paulanchi, s/n	2	8	202203	7683565
15	Nossa Senhora Aparecida	VS-DA-18 - Rua José Duarte dos Santos, s/n	2	8	202321	7683691
16	Nossa Senhora Aparecida	VS-DA-15 - Rua José Paulanchi, s/n	2	8	202212	7683545
17	Nossa Senhora Aparecida	VS-DA-13 - Rua José Paulanchi, s/n	2	8	202206	7683515
18	Santa Terezinha	VS-DA-06 - Rua Projetada(loteamento Santa Cruz) s/n	2	7	200711	7683810
19	Centro	VS-LR-06 - Rua Otávio Monerat, próx. a Creche e posto de saúde	1	5	201806	7683100
20	Santa Cruz I	VS-DA-02 - Estrada do bairro Arataca s/n	1	5	200412	7684960
21	Nossa Senhora Aparecida	VS-LR-13 - Rua Alfredo Purificati, s/n	1	4	202045	7683534
22	Nossa Senhora Aparecida	VS-DA-12 - Rua Projetada (Vila Mariana), s/n	1	4	202124	7683556
23	Centro	VS-LR-17 - Rua José Ramos Vieira, morro do Calvário	1	4	201800	7682676
24	Sítio Bela Vista	VS-DA-03 - Estrada do Pirozzi s/n	1	4	200815	7684166
25	Nossa Senhora Aparecida	VS-DA-16 - Rua Projetada, s/n	1	4	202259	7683576
26	Santa Cecília	VS-DA-07 - Rua Santa Cecília s/n	1	4	200762	7683759
27	Centro	VS-LR-09 - Rua Otávio Monerat, próx. Ao n 44	6	24	201727	7683439
28	Parque Confiança	VS-LR-03 - Rua Salomão Rodrigues, n 11	3	12	202008	7682833
29	Nossa Senhora Aparecida	VS-LR-16 - Rua José Duarte dos Santos, s/n	3	12	202260	7683700
30	Parque Confiança	VS-LR-04 - Rua Salomão Rodrigues, s/n	3	12	201998	7682853
31	Chácara	VS-LR-05 - Rua Capitão Francisco Lopes, próx. Ao n 26	3	12	201905	7682970
32	Parque Confiança	VS-LR-01 - Rua Projetada s/n	4	16	202176	7682827
33	Santa Terezinha	VS-DA-05 - Rua Projetada(loteamento Santa Cruz) s/n	2	8	200647	7683940
34	Parque Confiança	VS-LR-19 - José Odite da Silva, s/n	1	7	202091	7682489
35	Parque Confiança	VS-LR-02 - Rua Dalva Garcia Martins s/n	1	4	202087	7682687
36	Santa Lúcia	VS-DA-21 - Rua Duarte dos Santos, s/n	13	52	202853	7684307
37	São Miguel Arcanjo	VS-DA-09 - Rua José Menezes s/n	1	4	201119	7683900
38	Santa Cruz I	VS-DA-01 - Estrada do Pirozzi s/n	1	4	199416	7686204
39	Centro	VS-LR-18 - Praça Agatê Cordeiro, s/n	1	4	201685	7682764
40	Centro	VS-DA-22 - Rua Atilio Gorini, n 88 (alto)	1	3	201351	7683250
41	Vista Alegre	VS-DA-17 - Rua Projetada, s/n	1	0	202321	7683534
42	Capoeirão	VS-DA-23 - Estr. Vincinal saindo de Varre-Sai	1 estrada	variavel	201326	7691268
43	Matinada	VS-LR-20 Estr. da Matinada	1 estrada	variavel	200423	7678228
		TOTAL	130	529		

Legenda

- Escorregamento Pretérito
- Obra de Contenção
- Risco Iminente
- Limite de Município

0 0,5 1 2 3 4 Km

1:25.000

South America 1969 Zona 24S
Projeção Universal Transversal de Mercato
Coordenadas Métricas
Fontes: Ortofotos - IBGE Projeto RJ 1:25000
Limites Municipais: IBGE 2007

Elaboração			Título		
Thalweg / DRM-RJ			Mapa de localização dos setores de Risco Iminente a escorregamentos no município de Varre-Sai - RJ		
Projeto	Responsável técnico		Data		Relatório
Cartografia de Risco Iminente a Escorregamentos em Encostas de 18 Municípios de do Norte/Noroeste Fluminense - RJ	Alex Lara		Junho/2012		RL-0486.01-003-DRM-005
	Finalização	Verificação	Escala		Desenho
	Thalweg	Alex	1:25.000		Da - 05

APOIO DO FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - FECAM/SEA