Mapa de localização das áreas de risco a escorregamentos no Município de Cantagalo - RJ

Setores de risco iminente a escorregamentos no Município de Cantagalo

Setores	Bairro	Localização do setor	Moradias sob risco	Pessoas sob risco	Coord. X (UTM)	Coord. Y (UTM)
1	Parque Agropecuária Santos	CTG-RN-013 - Travessa Paulo Gonçalo e Rua Cruz Santos Dumont	5 moradias	20	773604	7557427
2	Santo Antônio	CTG-RN-012 - Rua Leonilda Colombo Batista	25 moradias e 1 desocupado e 1 colégio e 1 garagem	92	772604	7553645
3	Euclidelândia	CTG-RN-011 - Rua Anatacio Vila Nova - Rua Manoel Correia Dias	16 moradias e 1 obra	64	782413	7570475
4	São José	CTG-RP-003 - Rua Dr. José	13 moradias e 2 desocupado	52	772256	7565896
5	São José	CTG-RP-004 - Rua Dr. José	12 moradias	48	772256	7565896
6	Boa Sorte	CTG-RN-002 - Rodovia RJ-145	12 moradias e 1 bar e 1 oficina	48	783436	7568426
7	Santa Rita da Floresta	CTG-RO-001 - João Machado	12 moradias	48	783611	7577679
8	Felipe Jullo	CTG-RN-014 - Rua Getúlio Vargas	11 moradias (1 destruída e 2 abandonadas)	44	772256	7557236
9	São José	CTG-RN-018 - Rua 7 de Maio	11 moradias (1 desocupado)	44	772371	7565411
10	São José	CTG-RN-019 - Rua 7 de Maio	11 moradias	44	772371	7565411
11	São José	CTG-RP-001 - Rua Chácara 1	11 moradias (2 abandonadas)	44	772213	7564414
12	São José	CTG-RP-002 - Rua Chácara 3	11 moradias e 1 obra	44	772152	7564988
13	Felipe Jullo	CTG-RN-017 - Rua Getúlio Vargas	11 moradias (1 destruída)	44	772256	7557236
14	Tokaçu	CTG-RN-009 - Rua Venâncio Francisco Augusto Viana	10 moradias (apartamentos) e 3 comércios e 1 igreja	40	772256	7557574
15	Boa Sorte	CTG-RN-004 - Rua Dr. Antônio Ribeiro Lopes	10 moradias e 1 igreja	40	783436	7568426
16	Boa Sorte	CTG-RN-001 - Rua Maria de Souza Ramos	10 moradias (1 abandonada/desocupada)	40	783436	7568426
17	São José	CTG-RN-015 - Rua Francisco de Souza Lopes	9 moradias (1 desocupada) e 1 igreja e 1 capela	36	772413	7557652
18	Tokaçu	CTG-RN-008 - Rua Getúlio Vargas	9 moradias	36	772256	7557574
19	Felipe Jullo	CTG-RN-016 - Rua Getúlio Vargas	8 moradias	32	772371	7557236
20	São José	CTG-RP-005 - Rua 7 de Maio	8 moradias	32	772256	7565411
21	Centro	CTG-RN-021 - Rua Nilo Peçanha	8 moradias e 1 galpão e 1 loja	32	771533	7558173
22	São José	CTG-RP-003 - Rua Silvio Barreto da Lima	7 moradias e 1 desocupada e 1 destruída e 1 obra	28	771840	7565854
23	São José	CTG-RP-006 - Rua Dr. José e Rua 7 de Maio	7 moradias e 1 obra	28	772256	7565411
24	Praça Miguel Sartes	CTG-RN-014 - Rua Doutor Arthur Nunes da Silva	7 moradias e 1 UDS	28	772604	7557236
25	Santo Antônio	CTG-RN-006 - Manoel Vieira Batista	7 moradias e 1 garagem	28	771945	7553489
26	Jardim dos Lírios	CTG-RN-003 - Rua Adélio Gonçalves Leites	7 moradias e 1 obra	28	778445	7565297
27	São José	CTG-RP-004 - Rua José Justo	7 moradias (1 desocupado)	28	772256	7565256
28	São José	CTG-RP-005 - Rua José Justo	7 moradias (1 desocupado)	28	772256	7565256
29	São José	CTG-RP-007 - Rua 7 de Maio	7 moradias (1 desocupado)	28	772213	7565382
30	São José	CTG-RP-012 - Rua 7 de Maio	6 moradias (2 desocupados)	24	772246	7565256
31	São José	CTG-RP-001 - Rua Silvio Barreto da Lima	6 moradias	24	772213	7565382
32	São José	CTG-RP-002 - Rua José Justo	6 moradias (1 desocupado e 2 demolidas)	24	772213	7565256
33	São José	CTG-RP-006 - Rua José	6 moradias	24	772461	7565477
34	Felipe Jullo	CTG-RN-007 - Rua Getúlio Vargas	6 moradias	24	772213	7557236
35	São José	CTG-RP-008 - Rua 7 de Maio	4 moradias (1 desocupado) e 1 moradia demolida	20	772381	7565484
36	São José	CTG-RP-009 - Rua 7 de Maio	4 moradias (1 desocupado)	16	772381	7565484
37	Santo Antônio	CTG-RN-007 - Rua Manoel Vieira Batista	4 moradias	16	771945	7553489
38	São José	CTG-RP-007 - Rua Eduardo Dordo	4 moradias	16	772002	7565256
39	Boa Sorte	CTG-RN-012 - Rua Benedito Seabra	4 moradias	16	783552	7567126
40	Euclidelândia	CTG-RN-010 - Rua Anatacio Vila Nova e Manoel Correia Dias	3 moradias	12	782413	7570804
41	São José	CTG-RP-010 - Rua 7 de Maio	3 moradias (1 destruída) e 1 obra	12	772381	7565484
42	Praça Doutor Miguel Sartes	CTG-RN-015 - Rua Euclides Santana Moreira	3 moradias	12	772604	7557236
43	Boa Sorte	CTG-RN-011 - Rua Wagner da Silva Cruz	2 moradias	8	783396	7567027
44	Euclidelândia	CTG-RN-005 - Rua Dr. José	2 moradias	8	782413	7570475
45	Euclidelândia	CTG-RN-006 - Rua Sigma Cunha	2 moradias	8	782413	7570475
46	São José	CTG-RP-011 - Rua 7 de Maio	1 moradia	4	772381	7565484
47	Passo dos Reis	CTG-RN-022 - Rua Luiz Alberto de Azevedo	1 moradia	4	771151	7558024
48	Euclidelândia	CTG-RN-008 - Rua Fernando Purger	1 moradia	4	782946	7570214
49	Boa Sorte	CTG-RN-001 - Rodovia RJ-145	1 moradia	4	783436	7568426
50	Passo dos Reis	CTG-RN-021 - Rua Luiz Alberto Pluvinata de Azevedo	1 moradia e 1 obra	4	771151	7558024
		Total 50 setores	Total			

Legenda

- Risco iminente
- Risco não-iminente
- Limite municipal
- Limite estadual

0 50 100 200 300 400 Kilômetros

Escala Gráfica

Datum South America 1969 Zona 23S
Projeção Universal Transversa de Mercator
Coordenadas Métricas
Fontes: Limites Municipais - IBGE, 2006
Limite Estadual - IBGE, 2006
Imagens IBGE Projeto RJ 25
Imagens i-cubed 15m eSAT

APOIO DO FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - FECAMB/EA

Projeto			Título		
regea Cartografia e Consultoria Ambiental / DRM-RJ			Mapa de localização das áreas de risco a escorregamentos no Município de Cantagalo - RJ		
Cartografia de Risco Iminente a Escorregamentos em Encostas em 18 Municípios Fluminenses	Responsável técnico: Oswaldo Yujiro Ivasa	Data: 26/11/2012	Relatório: MTR-R12		
	Elaboração: Rodrigo Martins	Verificação: Pedro Simões	Escala: 1:25.000	Desenho: CTG-02	