




Mapa de Localização dos Setores de Risco Iminente a Escorregamentos no Município de Tanguá - RJ




Tabela Representativa dos Setores de Risco Iminente a Escorregamento no Município de Tanguá

Hierarquia	Bairro	Localização do ponto	Moradias sob risco	Pessoas sob risco	Coord. E	Coord. N
1	Bandeirante 2	TG-PG-03 - Rua 78, lote 32	2	8	730417	7484406
2	Bandeirante 2	TG-PG-04 - Avenida Deputado Alvaro Vale	1	6	730123	7484680
3	Posse	TG-L-02 - Estrada de terra, s/n	1	4	738748	7473168
		TOTAL	4	18		

Legenda

● Risco Iminente

□ Limite de Município



1:25.000

South America 1969 Zona 23S
Projeção Universal Transversal de Mercato
Coordenadas Métricas
Fontes: Ortofotos - IBGE Projeto RJ 1:25000
Limites Municipais: IBGE 2007

Elaboração		Título			
Contratante	Contratado	Mapa de Localização dos Setores de Risco Iminente a Escorregamentos no Município de Tanguá - RJ			
Projeto	Responsável Técnico	Data	Revisão		
Cartografia de Risco Iminente a Escorregamentos em Encostas de 18 Municípios do Bloco Lagos - RJ	Alon Lara	Junho/2013	RL-0487.01-003-DRM-018		
	Elaboração	Verificação	Escala	Assinatura	
	Thalweg	Alex	1:25000	De - 18	